

# جَعِيْلِهُ مِنْ إِلَا لِكِيْلِ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ

« تاسست فی ۳ دیسمبر سنة ۱۹۲۰ » ومعتمدة بمرسوم ملکی پتاریخ ۱۱ دسمبر سنة ۱۹۷۷

﴿ النشرة الثانية عشر للسنة الخامسة ﴾


عماضى المرق عملية تركيب كو برى ( لحضرة ميشيل بك فهمي ) « القيت بجمعية المهندسين الملكية المصريه »

الحمية ليست مسؤلة عما جاء بهذه الصحائف من البيان والأثراء

تنشر الجمعية على أعضائها هذه الصحائفالنقد وكل تقد يرسلالجمعية عجب ان يكتب بوضوح وترفق به الرسومات اللازمة بالحبر الاسود (شيني) و يرسل برسمها صندوق البريد رقم ٧٥١ بمصر

ESEN-CPS-BK-0000000432-ESE

موخ اکتوبر<u>ع</u> للراد تغییر<u>ه</u> خیامالرسم بی<del>ا</del>




## وضف عملیة ترکیب کو بری

بشركة سكة حديد الشمال بفرنسا

( یحبدید کوبری حدید قدیم بشرکهٔ سکهٔ حدید الثمال بفرنسا وابداله) ( بکوبری صلب مع است.رار الحرکهٔ فوق الـکوبری و محته )



عملية تجديد كارى السكك الحديدية من العمليات التي تحتاج الى درس دقيق وذلك نبعاً لضرورة استمرار الحركة في اثناء هذه العملية السكوبرى الذى سأشرح لجضراتهم عملية تجديده والتي وفقت في مده بعثتي بفرنسا أن اتتبع عن قرب تفاصيلها هو احد الكمارى التي يكاد يكون المرور عابها وتحها مستدعا وذلك لوجوده عندمدخل باريس وقد استفرقت عملية أبداله بكوبرى جديد عناية وطرقا خصوصية لانه لم يكن متيسراً تركيب الكوبرى الجديد على سقايل فقد قضت الضرورة بحفظ السكك وتفاطعانها بدون تغيير تحت الكوبرى وقد كان متعذرا تحويل الخطالمار فوق الكوبرى لجهة أحرى لعدم وجود محل كاف لذلك





#### « الكوبرى القديم »

يمر فوق هذا الكوبرى خطان يوصلان محطة فعم لاشابيل بخطوط مدول غاز لاقيايت المديدة بتقاطعانها المارة تحته فهى لشركة سكة حديد الحط الدائرى و ولا كان الكوبرى معتبرا كمر سفلى وعمر علوى فى آن واحد يتركب الكوبرى من الملاث كرات رئيسية مرتبطه بكرات عضية تحمل المدارات التى يمر عليها الشريط وهو مشطور لدرجة عظيمة (الزاوية بين الحطوط المارة فوقه والحطوط المارة تحته هربه المحدودية ٢١٨٥ متر اذا بالفتحة المشطورة ٢٠٥٠ متر وتنقسم هذه الفتحة الى قسمين غير متساويين بواسطة المائة اعمدة من حديد الظهر موضوعة على خط واحد بين الحطوط السفلية ولم اسبة استمرار مسير القطرات تحت الكويرى وضرورة نقل ولم اسبة استمرار مسير القطرات تحت الكويرى وضرورة نقل المحمد من عدم وحدد أي

الفحم من محطة لاشابيل الى معمل غاز لافيليت وعدم وجود أى متسع لعمل تحويله كان من الحنم حفظ خط على الاقل من الحطين المارين فوق الكوبرى المعذية معمل الغاز فى اثناء عملية التجديد واجتناب وضع أى سقاله تركيب محته فترتب على كل ذلك تكوين الحكوبرى الجديد من كويريين منفصلين يركب الواحد بعد الاخر الحكوبرى الجديد من كويريين منفصلين يركب الواحد بعد الاخر الحكوبرى القديم كسقالة تركب كما سأشرح الحضراتكم

اما الدواعي التي حتمت التجديد فهي ما ألم بالاجزاء السفلية





للكوبرى من التأكل الناتج عن الانخرة والدخان الكبريقي الذي كانت تقذفه القاطرات عند مرورها ووقوفها تحت الكوبرى وقد كارت تأثيرها عظما لدرجة تأكلت بها رؤوس البرشام حتى اصبحت ككوز الصتوبر. كان هذا التأكل عظما لان معدن هذا الكوبرى كان الجديد فتحتم ابداله لكل ذلك ولان من المقرر الان ان تكون المنشاءات المعدنية من الصب


### « برنا، يج التجديد »

ابدال (المرشه) الطبلية المعدنية تحت الخط الايمن

 الطور الاول - تركیب الـ کمرات الرئیسیة الکوری هذا الخط (شکل نمرة ۳)


بعد قطع السكة على الخط الا بمن مع حفظ مسير القطرات على الخط الاخر شرع فى تركيب الكرات الرئيسية لا بحر برى الجديد لهذا الخط فوق الحكوبرى القديم الذى احتفظ بكامل عرشته للانتفاع بها كطبلية للتركيب. ولما كانت المسافة المرضية فوق السكوبرى القديم غير كافية لوضع الكرتين الجديدتين فى موقعهما النهائي اكتفى بوضع الكرة الشهائية فى مركزها الحقيق والاخرى على مسافة ٥٥٠٧ متر وصار ربطهما باصلبة خشبية ثم هذا التركيب بواسطة عبار تحرك على كرى الكوبرى القديم بكفية يمكن بها نقل اجزاء من الكوبرى الجديد الى نقط تركيبه من عريات السكة الحديد التى كانت توضع عند مدخل الكوبرى ولكون الدكبرى مشطور فقد

### الطور الأول نركب كوبرى للط الايمن للديد




(شكل ٣)

الطور الثانى نك الْكَنَ البنى الغديمنة



(شكل ٤)



اقتضت الحال عمل سقاله من الخشب مكلة للكرة التي تحرك عليها العيار وعلى امتدادها ليتم النقل على طول الكوبرى رغم انحرافه (۲) العلور التابي

فك كمرة الكويري القديم اليمني (شكل عرة ؛)

بعد ما ركبت الكرنان الجديدتان بالطربقة السابقة صار تغييروضع العيار بنقل خط تدحرجه من على الكرة اللهدية ب الى الكرة الحديدة ب ولزيادة الامن ركزت كل كرة جديدة فى المسافة المتروكة بين الحطوط النارة تحت الكوبرى على اعمدة خشبية وضعت على امتداد خط اعمدة الكربرى القدم ، وبعد وضع العيار بهذه الكيفية شرع فى فك الكرة الفديمة ب ولما كان الكوبرى القدم من الحديد وحالته لا تسمح باستعماله بعد فكه وكان من المفرر بالاخص العمل بسرعة لاهمية هوقع الدكوبرى تقرر قطع الكرة على اجزاً لا يزيد

ثقل كل منها عن ٢٥٠٠كيلو (قوة العيار ) وحفظا لتوازن الكرة على العمود الفائم تحت منتصفها كان قطع كل جزء فى أول الكرة يليه قطع جزء مقابل فى آخرها

كل ذلك مع ملاحظة أن فى الناءكل هذه العمليات لم يزد الحمل على العمود الظهر الفائم نحت الكرة القديمة عن ٨٨ طن بينها كان المقرد له ١٥ اطن لما كانت الحركة فوق الكوبرى كما يبين ذلك الحساب الا تنى حيث أن الحمل ح على المتر الطولى للكرة ولجزء الطبلية الذى تحمله ١٦٠٠ كيلو فيكون الحمل على العمود عند ما يصير قطع متر من طرفى الحكرة


ے = ١٩٠٠×٥٥ متر = ٨٨٤٠٠٠ طن (الفتحة الكلية ٢٥٥٨ فن الله مسير القطرات على الصكوبرى القديم كان عمل هذا المعمود كالا " قي

قطع الكرة القديمة

استمملت لفطع اجزأ هذه السكرة طريفة كثيرة الانتشار اليوم لانها سريعة وفعالة وهي طريقة انبوية الاكسيجين والاسبتلين chalumeau oxy-acityléaibus ولقطع المعادث بواسطة هذه الانابيب بوجه طيار الاكريجين المضغوط على المعدن المحمى لدرجة الاحمرار فيتسبب عن ذلك احتراقى المعدن ويتساقط اكسيده كلما تكون وبترتب على ذلك ذوبان المعدن وقطعه

قطع المعادن بهذه الكيفية لايتعدى الحديد والصلب لانهما المعدنيين المكن احتراقهما بالاكسيجين بصفة مستمرة ولان الاكسيد الناتج عند الاحتراق يتطاير بسهولة لحفتة وسائليته

واما نظرية الاحتراق فبنية على اتحاد الحديد مع الاكسيجين فيتحول الى اكسيد يتساقط وقد تحكون الحرارة الناتجة من هذا التغيير الكياوى كافية لرفع حرارة الحرء المجاور للنقطة المجترقة الى درجة الاحرار وبذا يمتد وبدوم الاحتراق لولا ان جزأ كبيراً من هذه الحرارة بضيع بالتشعشع ولكون الحديد موصل جيد لها ولذا كان من الصرورى توجيه تيار من الاستلين مع جزء من الاكسيجين لحقظ درجة الحرارة المعلوبة يعمل الاكسيجين فعله بحويل الحديد أو الصلب الى اكسيد ولذا نجد ف الانابيب المخصصة لقطع الحديد الصلب الى اكسيد ولذا نجد ف الانابيب المخصصة لقطع الحديد النوية الاكسيجين والاستبلين



جزأ يخرج اللهبالمسخن وجزأ خاصا لتوجيه وضبط كميةالاكسجين الضرورية لقطع الحديد ( شكل نمرة ه )


(٣) الطور الثالث

عملية انزلاق الكرة اليمني لوضعها فى موقعها النهائى شكل نمرة

(1-1)0(1)

قبل الشروع في هذه العملية صار فك العيار ثم ربطت الكرة اليسرى الجديدة بالكرة الوسطى النديمة بواسطة مسادبر قلاووز وراء ارات خشبية (شكل ٦ - ١) وبهذه الكيفية ضهن ثبات الكرة اليسرى الجديدتان ببعضهما من اليسرى الجديدتان ببعضهما من الاعلى بواسطة اربع مدارات مخصوصة الفرض منها مع الساح بالزلاق الكرة الميني لمركزها النهائي اجتناب أي ميلان بطرأ على هذه الكرة

اما مدارات (شكل نمرة ٢-٣) الانزلاق فتتركب من زاويشين مرتبطتين بمعضهما بواسطة البرشام على الجناح الرأسي اما الجناح الافقى فيوجد باحد طرفيه ثمانية ثقوب مستديرة معدة لمشاميرةلاووز قطر ٢٧ ملامتر اما تقوب الطرف الاخر فستطيلة. فعند عملية الانزلاق ربط تماما الطرف الموجود مه الثقوب المستديرة بالكرة الممنى الجديدة بواسطة مسامير قلاووز والطرف الموجودة به الثقوب المستطيلة صاد ربطه ايضاً بالكرة البسرى النابتة ولما شرع في عملية الانزلاق صاد ربطه ايضاً بالكرة الجهة ولاستطالة الثقوب ثم الانزلاق بكية تعادل مسامير هذه الجهة ولاستطالة الثقوب ثم الانزلاق بكية تعادل



المدر فلاروز

19.

على الا محترطول التقب وهو ٣٢٣ ماليمتر ولما كانت هذه التقوب موضوعة على أجناحى الزاوبتين على شكل مثلث تيسر مواصدلة الانزلاق و محديده مع دوام ارتباط المدارات بالكرة وذلك بنقل مسمار القلاووز من جناح زاوية لجناح الزاوية الاخرى عند وصوله لاخر الثقب المستطيل

وقد كان من الضروري قبل عملية الانزلاق تركيب العامود الجديد الخصص لحمل الكرة اليمني عند منتصفهافي محله المهائي ودلك لترنكز عليه كمرتين حرف ( [ ) يتكون منها طربق الانزلاق وقدربط طرفهما يواسطة زوايا بالكمرة الوسطى للكوبرى القديم اما الانزلاق على الاكتاف فقد تم على مداده مكونة من عدة قضبان سكه حديد مرصوصة على البناء وقد اضيف لمدارات الانزلاق الربوطة بالكمرتين الجديد تبن طلباً في زيادة توازن الكمرة المزلفة سوأند خشبية مربوطة بط يقة مناسبة في هذه الكمرة عند طريق الانزلاق المتوسط وعند الاكتاف. ثم انزلاق الكمرة الحديدة اليمني بواسطة الات رافعة (عفاريت) وضعت افقيةمتكئة من طرفها الخلفي على السكمرة الجديدة الثابتة ومنطرفها الاماميعلى الكمرة المنزلقة (شكل بمرة ) لما وصلت الـكمرة الى موضعها النمائي ركب عابها الطريق الايمن المخصض للميار المتحرك اما طريقة الايسر فقد ركب الكمرة القديمة الوسطى . وقد احتفظ مراعاة الامر · والسنادات الخشبية و بدادات الازلاق لحن تركيب كرات الكريري العرضية الي كان ياني بها العيار من العربات عند مدخل الكوبري وقد استعين التكيبها

بواسطة طبلية موقتة معلقة بالكدرات الرئيسية

بعد تركيب هذه الكمرات المرضية استعمل العيار لرفع كمرات السكوبرى القديم العرضية والظولية (شكل ٧) وذلك بعد قطعها بواسطة انبوية الاكسيجين والاستياين


رفعت هذه الكمرات في اوقات عدم مرور القطرات نحت الكوبرى ومع شديد المراقبة لاجتناب أى حادث. امكن بعد ذلك تركيب كرات الكوبرى الجديد الطولية التي كان قد اجل تركيبها لاخلاء المكان الذى رفعت منه اجزاء الكوبرى القدم المذكورة. ثم نبع هذه العملية رفع طرق الانزلاق التي على العمود والكنفين و بينا كانت تنم هذه العمليات نقل العامود الذي كان تحت الكمرة المجنى القدعة الى المحل المقرر له تحت الكمرة اليسرى الجديدة


نزول الکوبری علی قواعده (شکل عرة ۸)

تم نزول الكويري على قواعده بواسطة سنة الات رافعة هيدروليكيية Verins hydrauliques كل منها قوة ١٥٠ طن


وقد استمين بقوائم من الخشب مرتكزة على خوابير خشبية وضعت مجانب اعمدة الكوبرى كما انه طلبا لزيادة الامن ولاتمام عملية النزول وضعت قواعد خشبية اضافية على الاكتاف مجانب القواعد المرتكزة علمها الات الرفع

اما الفرق بين منسوب الكوبرى بعد تركيبه والمنسوب المائي المقرر نزوله اليه فكان مترا





#### ترول كورى اللط الأجن البعد على فراعاء




( M JS----)

وقد كانت عملية النزول ندريجية : شرع بالنزول أولا على كتف ناحية معمل الغاز بمقدار ٤٠ ماليد تروعلى الاعمدة الوسطى بنصف هذا المقدار في الوقت نفسه و بذا احتفظ باستقامة خط كمرات المكوبرى ثم تلا ذلك نزول بمقدار ٤٠ ماليد ترعلى الكتف الاخر مع نزول ٢٠ ماليد ترعلى الاعمدة في آن واجد . كررت هذه العملية بهذا الترتيب لجين وصول الكوبرى على قواعده . ولوضع القوائم تحت المكمرات فوق كل عامود نفلت الآلة الرافعة الهدروليكية وضمت محت احد القوائم الخشبية الموجودة جانب هذه الاعمدة وبذا تم اخلاء المكان لوضع قواعد الكوبرى على الاعمدة في الوقت وبذا تم اخلاء المكان لوضع قواعد الكوبرى على الاعمدة في الوقت المناسب مع حفظ الترتيبات الضرورية لذول المكوبرى

بعد انهاء نزول كوبرى الخط الابمن الى منسوبه المقرر ركبت عليه القضبان وحولت عليه السكه ثم شرع فى تركيب كوبرى الخط الابسر (شكل بمرة ه) بكيفية مشابهة للطربةة السابقة غيرانه لعدم امكان تركيب هذا الكوبرى مباشرة فى موضعه النهائى كان من الضرورى بعد رفع الكوبرى القدم من تحته ازلاقه باكله الى وضعه النهائى وهذه هى المعلية الاضافية الوحيدة التى مبزت ركيب الكوبرى الابسر من الكوبرى الابن

وضع الطبلية اليسزى في مكانها شكل نموه ٩



مُطَلِّعَمُ أَذَا لِمُؤَلِّنَ الشَّلِطَ عَلَى الْمَعَالَةِ عَلَى الْمَعَالَةِ عَلَى الْمُعَالَّةِ عَلَى الْمُعَالِّةِ عَلَى الْمُعَلِّقِ عَلَى الْمُعَالِّةِ عَلَى الْمُعَالِّةِ عَلَى الْمُعَالِقِ عَلَى الْمُعَالِّةِ عَلَى الْمُعَلِّقِ عَلَى الْمُعَالِقِ عَلَى الْمُعَلِّقِ عَلَى الْمُعَلِقِ عَلَى الْمُعَلِّقِ عَلَى الْمُعَلِّقِ عَلَى الْمُعَلِّقِ عَلَى الْمُعَلِّقِ عَلَى الْمُعَلِّقِ عَلَى الْمُعَلِّقِ عَلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِّقِ عَلَى الْمُعَلِّقِ عَلَى الْمُعَلِّقِ عَلَى الْمُعِلَّقِ عَلَى الْمُعَلِّقِ عَلَى الْمُعِلَّقِ عَلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِّقِ عَلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِّقِ عَلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِّقِ عَلَى الْمُعِلِّقِ عَلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِّقِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعِلِّقِ عَلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِّقِ عَلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِّقِ عَلَى الْمُعِلِّقِ عَلَى الْمُعِلِّقِ عَلَى الْمُعِلِّقِ عَلَى الْمُعِلِّقِ عَلَى الْمُعِلِّقِ عَلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِّقِ عَلَى الْمُعِلِّقِ عَلَى الْمُعِلِّقِ عَلَى الْمُعِلِّقِ عَلَى الْمُعِلِّقِ عَلَى الْمُعِلِي عَلَى الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلِقِ عَلَى الْمُعِلِي عِلْمِ عَلَى الْمُعِلِي